

# **zweite M.2 SSD eingebaut -> Hckintosh startet nur ins BIOS**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 27. Mai 2021, 19:51**

Im Bios die Boot Priorität auf die Clover EFI Partition setzen und dann sollte alles wieder laufen.