

zweite M.2 SSD eingebaut -> Hckintosh startet nur ins BIOS

Beitrag von „Faust“ vom 28. Mai 2021, 13:27


OHO und danke [g-force](#) - ich habe einen üblen Verdacht!

Es gibt hier ja zwei unterschiedliche Slot's:

M.2_1

M.2_2 PCIe - speziell für "M.2 NVMe SSD's"*

Ich habe die M.2- Slot's womöglich am Bord falsch interpretiert und meine System-M.2 NVMe SSD im falschen Slot!?

Nämlich im M.2_1 (ich Torfkop ) Bild anbei. Dafür lief das aber 1,5 Jahre schon wunderbar schnell!

Ich habe erst ab Montag Zeit das zu ändern und werde dann berichten was passiert ...

*Auch da zu sehen bei Minute 3:44 (https://www.youtube.com/watch?v=h0Xo_WyzfeQ).