

Gigabyte Titan Ridge 2.0 auf Gigabyte Board mit TBT Header. Firmware flashen nötig?

Beitrag von „apfelnico“ vom 28. Mai 2021, 14:55

[joe2348235](#)

OK, jedes Menü im BIOS zu Thunderbolt sieht wohl anders aus. 😊

Vieles sieht gut aus, GPIO ist an, kein Secure auch io.

Ich rate einfach nur:

Alles was "disabled" ist mal auf "enabled" stellen 😊

Was verbirgt sich hinter "Boot Support" und hier angewählt "boot once"?