

# Gigabyte Titan Ridge 2.0 auf Gigabyte Board mit TBT Header. Firmware flashen nötig?

Beitrag von „apfelnico“ vom 28. Mai 2021, 15:26

[joe2348235](#)

OK. Mehr geht wohl nicht. Was passiert, wenn du nicht nur "ausschaltest", sondern das Gerät abziehst und wieder ansteckst?

Öffne dazu bitte erst IORegistryExplorer, scrolle runter bis auf "RP21", dort siehst du ab "UPSB" den "Thunderbolt-Baum" und dein Thunderbolt-Gerät "Focusrite Clarett" unterhalb von "DSB4". Nun einfach TB-Kabel abziehen, was passiert nun hier unter "DSB4"? Nun wieder anstecken, was passiert nun?