

Der neue User - audric -

Beitrag von „DerTschnig“ vom 29. Mai 2021, 15:58

Hallo [audric](#)

Grundsätzlich funktioniert BigSur am MacPro 5,1 sehr gut.

Leider gibt es seit kurzer Zeit (Beta 11,3 glaub ich) ein kleines Problem mit PCI Verbindungen.

Sollte dieses Problem behoben sein, melde ich mich.

Mein MacPro (auch MBP2012) läuft schon ca. 2 Jahre mit Open Core.

Ich habe da viele Möglichkeiten den MacPro am leben zu halten.

Kann damit metal GPUs ohne Bootscreen einbauen, hab damit aber doch ein Bild usw.

Welche GPU hast du überhaupt verbaut?