

Huananzhi x99 F8D Dual LGA 2011-3

Beitrag von "dreader" vom 4. November 2021, 13:11



Mainboard: Huananzhi x99 F8D

Review: <https://www.youtube.com/watch?v=yfZW2b1WOlw>

Turbo Boost Unlocked: https://github.com/Koshak1013/HuananzhiX99_BIOS_mods

Ram: 64gb DDR4 2133

Chipsatz: C612

LAN: RealtekRTL8111.kext

Wlan: USB Tp-Link ArcherT4U V3 / RtWlanU.kext; RtWlanU1827.kext (Quelle: <https://github.com/chris1111/Wireless-USB-OC-Big-Sur-Adapter>)

Audio: AppleALC.kext

BT: Asus BT400 Usb

USB: Map erstellt nach folgender Anleitung: <https://hackintosh.com/forum...n-core-big-sur-11-4.11426/>

Anleitungen: <https://github.com/markkpa/x99...9-f8d-Opencore-Hackintosh>

https://www.reddit.com/r/hacki...anzhi_x99t8d_64gb_ddr3/

Inkompatibilitäten: -----

orig. Mouse funktioniert mit folgendem Fehler nicht: s.a. Scrollfehler



Getestete Hardware:

OOB: Fireboard800-e Pro DualTM (Firewire Card 4x800 für Focusrite Saffire 24 pro DSP; Saffire orig, Treiber)

NoName PCIe-Adapter Nvme/Ngff/mSata mit mSata 256gb als Bootlaufwerk für BS.

Sapphire RX580 4gb

2x Intel Xeon E5 2673v3

macOS Version und SMBios:

BigSur 11.0.1 - 11.5.2 / iMacPro1,1

Efi-Ordner: [OC07_EFI.zip](#) Serials nicht enthalten.

Monterey Beta 5: Installation erfolgreich abgeschlossen.

EFI 0.7.2.: [EFI0.7.2.zip](#)

Boot: BS 11.5.1 von M2 KingSpec 512gb

Monterey B4 SSD WDS250G2

Geänderte Hardware: BT / Wlan - Karte

(OOB)



Keine (Scroll-) Fehler mit Bluetooth Magic Mouse mehr.

Update Opencore und F8D-Bios hier: <https://github.com/markkpa/x99...9-f8d-Opencore-Hackintosh>

04.11.2021

Monterey 12.1 Beta 1 installiert.

EFI 0.7.5 : [EFI.zip](#) ohne Serials.

Nutze OCAuxiliaryTools zur Wartung.

Beim Kaltstart muss öfters 2x gestartet werden, da erster Start nicht durchläuft.

Bluetooth/Wlan-Karte (China) keine Probleme (BT-Apple Mouse und Tastatur).


Thunderbolt 3 Titan Ridge mit Custom Firmware NV23: angeschlossenes Firwire Sapphire Pro 24 läuft (nach 1x Warmboot).

USB-C-Stick an Thunderbolt nicht erkannt. USB2/3 Sticks über USB-C-Hub erkannt. (?)

Interner TB3-USB Port am internen USB2-Board Port angeschlossen.

USB Map noch optimierbar. Am internen 2fachen USB3-Mainboard-Anschluss arbeitet nur einer.

An der Grafikkarte sind 3 Monitore angeschlossen (davon 1 TV-Gerät). Keine Probleme.



[EFI.zip](#) (OC 0.7.7) ohne Serials.

GC Titan Ridge (TB3) und Sapphire 24 pro (Firewire) keine Probleme (1x Warmstart allerdings nötig).

Updates durchgelaufen.

Siehe auch weiterhin: <https://github.com/markkpa/x99...9-f8d-Opencore-Hackintosh>. Nutzt etwas anderes EFI.