

In Arbeit

Acer Aspire E5 772 - Feintuning

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. Mai 2021, 15:03

Das SMBIOS passt nicht zum Gerät, das sollte geändert werden.

Alleine weiter machen wird nichts, da ich auf das direkte Feedback angewiesen bin.

Durch die Überarbeitung sollten nun Tastatur, Touchpad und Grafikbeschleunigung gehen.

Gemacht werden muss:

- Batterie (das muss gepatched werden)
- Sound (dafür müssen mit SSDTTime die entsprechenden Dateien erstellt werden)

Wie sieht es mit Bluetooth und de Apple Diensten, wie iMessage aus?

Dann können wir gern heute Abend weiter machen 😊