

In Arbeit

Acer Aspire E5 772 - Feintuning

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Mai 2021, 17:28

Dann muss das Problem wo anders liegen. Wie gesagt fällt mir da aber im Moment nichts ein.

Wenn keiner mehr eine Idee hat kann man diesen Punkt vorerst zurückstellen und nun eine andere Baustelle bearbeiten.

Bootet das System denn nun gleich in MacOS ohne das OC Menü?