

**In Arbeit**

## **Acer Aspire E5 772 - Feintuning**

**Beitrag von „pegxa“ vom 31. Mai 2021, 18:56**

[Zitat von HackBook Pro](#)

Definitiv ein VRAM Patch, entferne mal den framebuffer-unifiedmem Key aus deiner Config

Habe ich gemacht. Ich starte den Mac mal neu und teste mit dem Bildschirmschoner