

In Arbeit

Acer Aspire E5 772 - Feintuning

Beitrag von „grt“ vom 31. Mai 2021, 20:28

gut. dann ist das zumindest schon mal nicht die ursache. dann bereinigen wir erstmal die efi/config ein wenig.

- eine von den SSDT-EC... kann weg. die sind identisch 😊
- warum die SSDT-HPET doppelt in der liste steht?? ein eintrag kann gelöscht werden.
- die ersten beiden renames (acpi > patch) heci to imei.. und mei to imei... auch weg. die braucht nicht.
- von den beiden HPET _CRS würde ich den ersten, der disabled ist, bevorzugen. also den ersten enabled, den danach disabled (den aber sicherheitshalber nicht löschen!!)

dann reboot (notfallusbstick ist vorhanden?)

wenn alles gut, dann testhalber mal die 3 letzten patches (IPIC... RTC.... TIMR....) in acpi > patch disable und testen. deren sinn erschliesst sich mir nicht...

und wenn auch das gut, dann spendieren wir dem läptopp eine SSDT-PM