

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 1. Juni 2021, 21:43

@[JimSalabim](#)

Das Problem ist bei mir bis jetzt noch nicht aufgetreten. Kann das an Deiner Konfiguration vielleicht liegen?

[lev92](#)

Ich habe insgesamt 3 NVMe SSDs mit je 1 GB im Nutzung. Ohne Probleme. Zusätzlich habe ich 3 SATA SSDs in Software RAID geschaltet.

Funktioniert gut.

Wie bereits HansBerlin geschrieben hat - siehe bitte im Handbuch (Kapitel "Installation Notices for the M.2 and SATA Connectors" - Seite 29).

Viele Grüße

Leo