

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 2. Juni 2021, 19:47

häh? OK ich brauch mal deine [Bios-Einstellungen](#) vielleicht. Weil ich hab jetzt die Framebuffer etwas abgeändert ohne Device-ID. Ferner ein paar Kexte deaktiviert die nicht zwingend erforderlich sind. Auch ein Boot arg Eintrag ergänzt der hin und wieder erforderlich sein könnte. Kriegen wir schon hin. Erzähl mir bitte noch wie du den Bootstick erstellst? Teste den bitte mal und ausnahmsweise direkt vom Server [hier](#).