

# **Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC**

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 2. Juni 2021, 22:42**

OC 0.68 steht auch so auf Github

Die IOREGISTRY DATEN hab ich genommen um zu sehen ob er da schon einen Framebuffer nebst den IDS zu sehen ist mit minimalem Framebufferpatch. Also auch die Connectoren. Wie Sie in Hackintool zu sehen waren. Das war nicht der Fall.

Dein Gerät und das vom Github sind sich so gut wie ähnlich. Identische Hardware bis auf die CPU. Ich versuch jetzt nochmal was. Dauert ein paar Minuten länger aber. Ich meld mich gleich wieder.