

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „skavenger0816“ vom 2. Juni 2021, 23:27

Danke

Bootmenü nur im Text-Modus

Verbose-Modus aktiv

[IGPU] Graphics driver failed to load: could not register with framebuffer driver!

vom Prnzip also das gleiche wie zuvor

PS: musste erst noch Tbtforcepower.efi nachkopieren - hattest du wohl vergessen