

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. Juni 2021, 12:42

ich hatte auf meine T430 vor kurzem HS 10.13.6 extern installiert und keine Probleme mit BS 11.3. Allerdings wurde HS via Clover 49xx gebootet. OC hatte KP ausgelöst, was ich nicht weiter verfolgt habe.