

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „skavenger0816“ vom 3. Juni 2021, 18:37

OK - wird gemacht

EFI getauscht

NVRAM reset

boot

...

warten auf das Bild

Bild da



Hackintool

Besen

Reload (unteres Fenster bleibt leer)

Export

hier die USBPorts.kext ... [USBPorts.kext.zip](#)

passt das so?