

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 3. Juni 2021, 20:49

OK Hackingtool USB auflassen. Mal mit USB 2 Stick deine Ports nutzen dann mit einem USB3 falls du den hast? Wenn grün notieren Welcher Port und welchen Speed. Also mit USB 2 oder mit USB3 Stick. Ein USB 3 hat auch einen USB 2 Anteil. Also 2 Ports.

exportieren. Diese dann hier rein. Insgesamt 15 Ports solltest du max. haben falls das überhaupt real ist bei dem Laptop. dann exportieren. Lösch vorher die vorherigen Daten vom Desktop.

Grafik--->>> Hackintool Patch Info und Connectors bitte.

Hackintool PCI Screenshot bitte.

Hackintool Power unten den sSchraubendreher klicken. Sollte dann Grün sein wenn es vorher rot markiert war.