

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 4. Juni 2021, 09:48

Weil dein USB nicht wirklich optimal ist. Und das dann auch einige kleine Probleme bereinigen könnte. Sleep und Wake könnten dazu gehören. Du hast jetzt alles auf USB 3. Und mehr als 15 Ports. Interne Ports wären dann besser als 255 deklariert.

Aber das ist eigentlich Pflichtprogramm.

Mir gehts nur um den Rest. Um Fehler gänzlich ausschliessen zu können.

Dann mal alles nochmal ohne Dockingstation bitte. Neustarten blank, USB Kext erstellen, IOREGISTRY Explorer Datei, Hackintool Connectors und Info. Hackintool PCI Screenshot.