

# Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „skavenger0816“ vom 5. Juni 2021, 02:14

Also

in den Systemeinstellungen Startvolume auf MacOS gesetzt

Reboot

NVRAMReset

Picker steht auf Windows

wähle MacOS

Boot geht fix

Ladebalken, Logo -> Bild da

mehrere Testsd nacheinander - mal so, mal so

Also gibts da noch irgendwelche Einstellungen/Patches im OC die nicht korrekt sind