

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. Juni 2021, 14:10

[HackBook Pro](#)

laut seinem ALI-Link Bild 4 ist unter dem Gehäuse genau der richtige Chip verbaut



Die Rezeptionen auf dem Link, welche ja dort teilweise auf deutsch sind, sagen mir eigentlich auch, dass er keine verkehrte Karte bestellt hat.

Die Frage ist ja jetzt nur, warum läuft diese OOB-Karte bei ihm nicht? Müsste sie eigentlich, aber im Hackintosh-Bereich haben wir schon so viel erlebt.

Aus reiner Erfahrung, ich kenne den Gigabyte Z390-D aber auch nicht, es kann viele Ursachen haben.

Evtl. falscher Steckplatz PCIe, evtl. auch ein HPET-Problem. HPET ist unter macOS für viele Sachen wichtig, für Audio und vieles mehr, was schon lange bekannt ist, auch lange vor BigSur.

Ich hoffe hier einfach auf die Gigabyte Z390-Nutzer, welche sicher sagen könnten "hallo, hier so geht's, Bios-Version ist diese und Einstellungen sind folgende und die EFI wäre wie folgt..."

Auch wenn man gewillt ist zu helfen, ist es oft gut, wenn man die Hardware auch

nachvollziehen kann. Dies ist hier leider nicht voll erfüllt.