

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 6. Juni 2021, 17:29

der hat ne andere Device ID und Platform ID. 0.69 ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Das würde mit 0.70 auch so laufen. Whatevergreen ist für den Framebuffer zuständig. Ich denke die Konstellation ist dein Problem. Hatten wir ja schonmal angesprochen. Ich würde die Platte plattmachen. Nur OSX erstmal. Erst wenn das läuft Windows drauf. Mocca hat ein 4410 wenn ich mich nicht irre. Aber auch da läuft wohl nicht alles rund wenn ich mir seine Beiträge so anschau im Netz.

Du solltest wirklich den ACPI komplett neu machen mit SSDTime unter Windows. Die Dateien sichern. USBMap neue USBMap.kext erstellen nicht Hackintool. auch speichern. Dann Catalina [Install Stick](#) erstellen mit AnyMacOS.

Minimalistische EFI ohne Patches aber USB und ACPI rein. Framebuffer nur die Platform ID und Device ID erstmal so da du installieren kannst und anschliessend die richtigen Werte rausfinden. Dann steht das System schonmal recht stabil. Standardkexte is klar.

ITLWM und Bluetooth rein. Aber den AirportItlwm.kext anstelle von itlwm. Den Voodooscheiss erstmal draussen lassen. Nimm USB Eingabegeräte für den Anfang. Auch keine Dockingstation.

Dann stehet die Basis. Nix was dann da nicht reinpasst. Kein eventuelles Filesystem nichts. Du kannst dir die EFI auch erstmal von OCC /Tools erstellen lassen was ich jetzt aber mal gemacht habe. Wenns bootet erstmal für eine Install lassen. Hier die [EFI](#) Grundausstattung. Denk mal drüber nach.