

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Wowbagger“ vom 7. Juni 2021, 11:20

Ne, die ist tatsächlich zugelötet, sonst wäre der Deckel schon lange ab. 😊

Ich habe auch schon bei 5,8GHz-Videosendemodulen die HF-Schilde abgetötet, weil ich darunter etwas umlöten musste. Hat auch geklappt, aber das Löten an so einem Schild ist wegen der großen Wärmeabfuhr immer eklig und die haben wahrscheinlich auch bleifreies Lot genommen, was noch einmal schlechter zu löten ist. Ich möchte da eigentlich ungerne dran rumlöten, bevor sich der Händler meldet. Mal schauen.