

Gigabyte B75M-D3V OpenCore macOS Catalina Anleitung

Beitrag von „EduardBul“ vom 7. Juni 2021, 16:45

Guten Tag. Konfrontiert mit diesem Problem: Einmal, sitzt hinter meinem PC Hackintosh, begann ich seltsame Geräusche aus den Kopfhörern (Knistern, Knirschen, Audiunterbrechungen). Einige Zeit später hörten sie auf und tauchten dann wieder auf. Ich habe den PC neu gestartet und sehe, dass der Ton überhaupt nicht erkannt wird, das Feld mit der Auswahl der Audioausgabe ist leer (aber wenn Sie in System Report -> PCI Cards gehen, dann gibt es eine Soundkarte). Versuchte AppleALC, zeigte layout-id 5, nichts hat sich geändert. Hat die ursprüngliche config zurückgegeben.plist mit VoodooHDA, es gibt immer noch keinen Ton. Sag mir nicht, wie ich das beheben kann? Vielleicht ist die Soundkarte kaputt? Wenn das, NVRAM habe ich zurückgesetzt. PS in OSX Yosemite Sound ist, aber es ist sehr dreiteilig, und stark unterbrochen. Danke