

**In Arbeit**

## **i5-4460(vorher i3-4160) iGPU unter BigSur aktivieren**

**Beitrag von „BW89“ vom 8. Juni 2021, 15:25**

Die CPU (i5-4460) ist jetzt eingetroffen und ich hab sie auch gleich eingebaut.

Wie von mir schon erwartet startet Mac-OS mit der neuen CPU nicht.

Das System selbst funktioniert natürlich (mit nem Linux getestet)

Wie soll ich vorgehen? Neu installieren wäre kein Problem, das MacOS ist nur installiert und mehr nicht.

Lg