

Grafikprobleme / VRAM Corruption beim verwenden von iGPU.

Beitrag von „Raptortosh“ vom 8. Juni 2021, 21:51

Sowas habe ich auch noch nie gesehen, wie sehen die [bios Einstellungen](#) aus? Solche OEM Boards sind für Windows gut, unter macos kann es (mit einer gpu) aber aufgrund der wenigen [bios Einstellungen](#) zu Problemen kommen. Am einfachsten wäre eine RX 6800...