

**Erledigt**

## **Dell XPS 13 9343 Finetuning**

**Beitrag von „thslr2020“ vom 9. Juni 2021, 12:28**

erstaunliche!

Nachdem ich Ubuntu installiert und zweimal gebootet hatte, bestätigte ich, dass das Gerät, das ich vorher nicht sehen konnte, erkannt wurde.

Aber in meinem Fall ist kein Ton zu hören. Ist es ein IRQ-Einstellungsfehler? Ich habe es mit `ssdttime` behoben, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich verwende ein Dell 7350, der Soundchip ist `alc286 (alc3263)`. Das Ändern der `alcid` instellung hilft nicht.

Bevor ich direkt in macOS boote, denke ich, dass das Booten von Ubuntu zuerst funktionieren muss.

Ich habe einen Übersetzer benutzt. Bitte verzeih mir.