

Gigabyte Z590 Vision D - Ethernet, aber keine Netzwerkverbindung

Beitrag von „SchmockLord“ vom 9. Juni 2021, 15:15

Was mir auch aufgefallen ist: Bei mir booted macOS nicht mehr sobald ich Resizable Bar im BIOS aktiviere.

Von daher würde ich nicht vom 10900k auf den 11900k wechseln, es sei denn du brauchst unbedingt PCI4.0 für SSDs oder wie ich nen zweiten TB Anschluss auf nem miniITX Board.