

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „icecloud“ vom 10. Juni 2021, 18:22

Hallo timmtomm

Wie die richtig bemerkt hast kann ich die MagicMouse aufgrund der Anschlussproblematik nicht verwenden.

Alle meine USB-Ports sind gemappt. Sonst würde Bluetooth unter BigSur auch nicht zuverlässig funktionieren.

Ich habe auch nach neuen Bluetooth Geräten gesucht und er findet einfach nichts.

Schön das es bei deiner Karte funktioniert. Meine Karte ist aber die 93460cd mit 4 Antennen und leider nicht mit deiner identisch.

Das Problem ist das obwohl die Karte im Systembericht als Apple Karte auftaucht die Bluetooth Software von Apple erst gar nicht geladen wird.

Unter BigSur sieht das so aus:

Bluetooth Low Energy wird unterstützt: Ja

Handoff wird unterstützt: Ja

Instant Hotspot unterstützt: Ja

Hersteller: Broadcom

Transport: USB

Chipsatz: 20702B0

Firmwareversion: v150 c9317

Bluetooth-Signal: Ein

Sichtbar: Aus

Verfügbar: Ja

Zeigegerät automatisch suchen: Ein

Entferntes Beenden des Ruhezustands: Ein

Hersteller-ID: 0x05AC

Produkt-ID: 0x828D

Bluetooth-Kernspezifikation: 4.0 (0x6)

HCI-Revision: 0x2465

LMP-Version: 4.0 (0x6)

LMP-Unterversion: 0x4196

Gerätetyp (Obergruppe): Computer

Gerätetyp (komplett): Mac Desktop

Composite-Klasse des Geräts: 0x380104

Geräteklasse (Obergruppe): 0x01

Geräteklasse (Untergruppe): 0x01

Dienstklasse: 0x1C0

Tastatur automatisch suchen: Ein

Geräte (verbunden, konfiguriert, etc.):

AirPods Pro von Richard: usw.

Das alles gibt es aber bei Monterey nicht.