

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „icecloud“ vom 10. Juni 2021, 19:04

Hallo timmtomm

Ich verwende die gleiche EFI für BigSur und Monterey.

Ich denke aber doch, dass unsere Karten nicht vollständig identisch sind.

Ich habe den Rechner noch einmal aufgeschraubt und nachgesehen:

Bei mir fehlt die Ziffer 2 auf der Karte??? also Bcm9460cd statt Bcm943602cd.

Bis heute wusste ich nicht das es da vielleicht 2 Varianten gibt.

Was wird dir denn unter BigSur als Bluetooth Chipsatz angezeigt:

Bei mir: 20702B0 (siehe auch oben)

Es wäre toll wenn du mal nachsehen könntest.

Lg Icecloud