

HP Prodesk 400 G5, BCM94360CS2 WIFI/BT Karte, kein Bluetooth

Beitrag von „GoodBye“ vom 11. Juni 2021, 08:31

[Che007](#)

Ich hatte das Problem auch schon länger mit einer m2

Im Zuge eines neuen Usb Mappings, tauchte ein Usb Bluetooth Port auf.

Ich hatte unter 11.4 den Text usbinjektall aktiviert , den anderen Usb kext deaktiviert, Dann noch die Option xhci Port Limit rein, Neustart und dann die USB kext mit dem hackintool neu erstellt.

Da ist dann auch die Kamera vom HP Laptop aufgetaucht und funktioniert seit dem