

# **BCM94360CS2 Bluetooth geht nicht - Wifi geht - Big Sur 11.4 - Was mach ich falsch?**

**Beitrag von „tripple“ vom 11. Juni 2021, 16:44**

Ich habe mir im Januar 2019 eine "BCM94360CS2" mit einer PCI Express Karte bei Aliexpress gekauft.

[Link "BCM94360CS2"](#)

[Link PCI Express Karte](#)

Ich denke damit hab ich nicht so verkehrt gelegen?

Die Karte habe ich ca. 1 Jahr in meinem Windows 10 PC benutzt mit BootCamp treibern. Irgendwann hab ich die Karte dann ausgebaut und in die Schublade gelegt.

Jetzt habe ich die beiden Komponenten wieder aus der Schublade geholt und wollte damit meinen HP EliteDesk 800 G5 TWR in einen Hackintosh verwandeln. Funktioniert soweit auch sehr gut.

Leider funktioniert Bluetooth mit der "BCM94360CS2" nicht. WiFi geht, out-of-box.

Ich habe viel herumgelesen auf den einschlägig bekannten Foren - aber konkret habe ich keinen Ansatz erkennen können um die BT Funktionalität herzustellen.

Meiner Meinung gibt es 3 Möglichkeiten:

1. Die Karte ist defekt?
2. Die Firmware wurde von Windows zerschossen?
3. Die Karte wird nicht nativ unterstützt; und es müssen KEXT mitgegeben werden? Welche?

Ich habe mal meine [config.plist](#) angehängt. Vielleicht habt ihr eine Idee? [config.plist](#)