

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „Peam“ vom 11. Juni 2021, 18:14

[Zitat von taube111111](#)

[Peam](#) : Wäre ich nur bei x58 geblieben



ich war auch echt überrascht, dass die alte Kiste das so reibungslos hinbekommen hat! Bei mir scheint OpenCore wohl seine Vorteile in Richtung Update Kompatibilität gegenüber Clover zu zeigen... Ich habe mir da wohl eine ziemlich robuste Konfiguration mit OC gebastelt, wie es aussieht (habe ja sogar noch mit uraltem OC 0.6.6 und Kexten von damals auf Monterey aktualisiert, aber jetzt hatte das Faul-Sein Mal ein Ende und bin ohne Probleme auf 0.7.0 umgestiegen)

Ich wüsste da jetzt auch nicht, was zu tun ist, aber ich kann dir nur sagen, dass ich nur die SSDT-EC in meiner EFI habe... Prüfe doch nochmal, ob die alle nötig sind (z.B. unter Big Sur eine nach der anderen abschalten) oder schau dir einfach nochmal den OpenCore Guide an (Neue config mit der Sample & Dortania-Guide erstellen)