

USB 3 Geräte funktionieren nicht

Beitrag von „spigandromeda“ vom 12. Juni 2021, 19:16

Also das hat geklappt. Ich hab jetzt hinten zwei Ports auf denen USB3 anliegt und die beiden Front-Ports auf denen USB3 anliegt. Was ich auch noch nicht wusste ist, dass das Portlimit offenbar pro Controller gilt. Wie erwähnt, habe ich ja eine USB 3.2 Karte installiert und die scheint separat gezählt zu werden.

Vielen lieben Dank für die Hilfe. Vllt. kippt Apple irgendwann das Limit ... auch wenn ich es bezweifle, da die viel lieber ihre Hubs verkaufen.