

# Neuer Hackintosh mit i5-6400. Welche Hardware für maximale Kompatibilität?

Beitrag von „grt“ vom 13. Juni 2021, 11:38

mir ist da noch was eingefallen:

1. monitoranschlüsse (das sollte sich, wenn, aber erst später im verlauf der installation bemerkbar machen)
2. die usb-ports.kext, die individuell auf das D3434 zugeschnitten ist. die sollten wir rauswerfen, statt dessen fürs erste usbinjectall.kext nutzen. (mach ich gleich mal)
3. ist der ganze seriennummernbereich genullt. macht sinn, weil so jeder, der den ordner lädt, sich selbst drum kümmern muss, und so nicht etliche häckis mit denselben nummern unterwegs sind. ich generier mal welche, die müsstest du dann aber später nochmal neu erstellen.
4. könnte man den opencore und auch die kexte mal updaten (muss aber nicht sofort sein, die 0.6.5 hat hier nicht gemeckert, die nicht mehr ganz frischen kexte auch nicht)

momentchen, bearbeitete neue config folgt.