

nur noch ein USB Port aktiv

Beitrag von „LetsGo“ vom 16. Juni 2021, 14:22

Bringt ihm doch auch nichts den auf false zu setzen, so lange er noch keine kext mit einem USBPort Mapping eingebunden hat. Wie du geschrieben hast, muss in neueren BigSur Versionen (glaube ab 11.4) ein USBPort Mapping vorgenommen werden.