

nur noch ein USB Port aktiv

Beitrag von „JaxxBee“ vom 16. Juni 2021, 16:09

update: boot hat wieder funktioniert, musste aber nach OSX start maus abziehen und wieder dranstecken, dass sie erkannt wird (ist ne Lenovo usb maus)

das board hier hat keinen C Typ nur 2 und 3er USB

für bluetooth hab ich einen kleinen ASUS BT dongle am Applekeyboard hub

ich denke, jetzt wird es Zeit für einen neuen OC7 Bootstick...