

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. Juni 2021, 11:57

[Zitat von macdream](#)

Ich habe kein 2,4Ghz Wlan mehr.

Das ist auch genau der Punkt. Ich habe einige Geräte in der Wohnung, die 2,4GHZ-WLAN benötigen, daher kann ich es im Router nicht deaktivieren. Der Hackintosh ist über LAN im Netz. Wenn ich die WLAN-Funktion in macOS deaktiviere, geht kein Airdrop mehr, daher muss ich WLAN aktiv lassen (es reicht dafür wie schon mal erwähnt, dass es aktiv ist, es muss nicht mit einem Netz verbunden sein).



Allein die aktive WLAN-Funktion gepaart mit der Tatsache, dass die Fritzbox auch auf 2,4GHz in der Wohnung sendet, sorgt bereits für die enorme Bluetooth-Beeinträchtigung.

Am echten Mac sind mir derlei Probleme halt noch nie untergekommen, sondern da läuft halt einfach alles 😊

Es kann gut sein, dass das Problem unter Windows am Hackintosh-Rechner genauso besteht (davon gehe ich sogar aus, dass es kein Hackintosh-spezifisches Problem ist), aber genau aus solchen Gründen (auch die Sache mit der Hochfahrzeit und Verzögerung durch das Bios-Logo, auch mit aktiviertem FastBoot, etc.) mag ich halt auch keine Windows-Rechner.

[sevennova](#) Die Problembeschreibungen leuchten wegen der Übersetzung nicht ganz ein, ich verstehe sie leider nicht. Kannst du das nochmal auf Englisch posten? Vielleicht versteht man es dann besser.

[lev92](#) Verwendest du einen oder mehrere Bildschirme? Bei Verwendung von zwei Bildschirmen hatte ich das kürzlich ja auch immer wieder mal nach dem Ruhezustand, aber erst seit Big Sur 11.3.

Aber warum sollte das am EFI-Ordner liegen? Die Grafikkarte läuft doch nativ unter macOS und ist im EFI-Ordner überhaupt nicht weiter konfiguriert. Dass es ein WhateverGreen-Problem ist, kann ich mir auch nicht vorstellen.