

# **Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0**

**Beitrag von „taube111111“ vom 17. Juni 2021, 12:11**

Kurzes Update 17.06.2021:

Ich habe für meine Rechner eine Custom:

SSDT\_PM

SSDT\_PLUG

erstellt

Mit diesen beiden bekomme ich das x86PlatformPlugin geladen und XCPM ist auch aktiv.

Ob das jetzt so ein riesen Fortschritt ist weiß ich nu nicht, da sich im Intel PowerGadget nicht verändert hat...

Update 18.06.21:

Powermanagement funzt nun richtig ! Nur HT zickt noch etwas rum. Update mit neuer Beta EFI folgt ...

