

Neuer Hackintosh mit i5-6400. Welche Hardware für maximale Kompatibilität?

Beitrag von „grt“ vom 18. Juni 2021, 17:44

ok. dann klappt an der stelle der "hüpfer" in die grafische oberfläche nicht. kann an dem monitor liegen, aber auch an der anschlusskonfiguration (die erstmal gar nicht vorhanden ist 😊).

was war das nochmal für ein monitor? dvi und ein displayport-dvi-adapter? das seitenverhältnis spielt keine rolle.