

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. Juni 2021, 19:45

[cyonix](#)

Also ...

Bitte BIOS Version 3301 flashen und alles im BIOS neu einstellen , was für diese Plattform nötig ist. Die neuere macht u.a. Probleme mit dem Thunderboltcontroller. Bitte in Thunderbolt wieder alles anschalten, XHC auch. Das sollte laufen, unabhängig davon, ob du es benötigst. Denn da ist macOS empfindlich, wenn falsche USB-Kexte im System geladen werden.

Das funktioniert jetzt auch. Zum einen war eine falsche SSDT in diesem System vorhanden, zum anderen eben das fehlerhafte BIOS von Asus.

Bitte das beigefügte EFI komplett austauschen, Neustarten und die beiden Dateien (IOreg/Systembericht) zurück.

Bis denne ...