

BCM94360NG - braucht es einen NGFF / PCIe Adapter?

Beitrag von „griven“ vom 19. Juni 2021, 09:29

Drum schrieb ich es KANN möglich sein nicht das dem auch so ist und er es tun soll...

Der Kern des Problems ist und bleibt die fehlende USB Verbindung und daran muss gearbeitet werden. Btw. Die Warnung ist nett aber unnötig denn der BrcmPatchRAM wirkt ja nur auf Karten deren Personality er auch beinhaltet sprich wenn die Karte nativ unterstützt wird von macOS dann hat PatchRAM dafür keine Firmware an Bord und auch keine Personality in der Info.plist die zu der Karte passt und dann passiert genau was? Genau es passiert dann genau gar nichts :p