

# DW1550 Broadcom BCM94352HMB MIT HALF MINI PCIE SCHNITTSTELLE in einem Mini PCI-E Wireless Card To PCIe Adapter

Beitrag von „Einhorn“ vom 20. Juni 2021, 19:40

Bei mir läuft die Karte sehr gut auf meinem H77N-Wifi / i7-3570, allerdings musste ich für BigSur etwas mit Kexten jonglieren (mit Clover):

Den Unterkext AirPortBrcm4360\_Injector.kext aus dem AirportBrcmFixup.kext entfernen und nach kexts 10.14 verschieben

Bei Kernel and Kext Patches in der Abteilung ForceKextsToLoad den Eintrag erzeugen:

```
\EFI\CLOVER\kexts\10.14\AirPortBrcm4360_Injector.kext
```

Sichern und neu starten - klappt (zumindest bei mir)

Catalina wie von [anonymous writer](#) beschrieben