

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „skavenger0816“ vom 21. Juni 2021, 10:08

Hallo Erdenwind Inc. , hallo @all

ich habe mich in der Zwischenzeit viel belesen, viel ausprobiert...

Was ist passiert:

BIOS-Update

Platte neu partitioniert

Catalina neu aufgesetzt mit 10.15.6

mit Kextutility Berechtigungen repariert und Caches neu erstellt

beim Versuch eine eigene Konfig mit OC 0.7 zu bauen gescheitert

viel gelesen und recherchiert

dann jemanden gefunden, der die gleiche CPU im gleichen Gerät hat (was für ein Glücksfall)

seine Konfig getestet

Anpassungen vorgenommen

über den OC Quirks-Wert "Sysreport" eigene DSDTs erstellt

Dabei ist folgendes rausgekommen:

Was läuft:

Grafik und Beschleunigung

HDMI

LAN

WLAN per USB-dongle

USB grundsätzlich - muss aber noch gepatcht werden

Sound - intern

Sound - HDMI

Batterie-Status

Bootmenü: Maus-support

Was läuft nicht

Touchpad (gar nicht)

Touchpad-Buttons

WLAN intern

Brightness on boot zu gering

Sleep/wake - habe Energiesparen komplett deaktiviert

Bootmenü braucht zu lange zum erscheinen (OC -> misc ... Resolution: Max??)

Anbei noch ein LOG vom boot

Fragen:

Was fange ich mit den vielen vom Sysreport generierten DSDTs an? (siehe Anhang "Sysreport")

Müssen diese kompiliert und ggf. noch gepatcht werden?