

USB-Mapping Probleme beim Gigabyte Z490 Aorus elite AC

Beitrag von „bluebyte“ vom 23. Juni 2021, 08:44

Hast du alle Ports als Internal deklariert? Die Einstellung muss beim Mapping ebenfalls gemacht werden.