

USB-Mapping Probleme beim Gigabyte Z490 Aorus elite AC

Beitrag von „roopie61“ vom 24. Juni 2021, 00:30

Hatte dass gleiche Problem mit der Karte nur ohne Adapter. Habe die alte USBmap deaktiviert, usbinject.kext rein, reset und Neustart und schon war Bluetooth da. Danach mit Hackitool neue usbmap erstellt.