

OpenCore startet funktionierende EFI nicht mehr - ist das Board hin ?

Beitrag von „taube111111“ vom 24. Juni 2021, 23:12

C600er Chipsatz. Habe immer

Die ersten beiden Ports 0 & 1 (OC/macOS + Windows) benutzt. Hat insgesamt 6 Stück, die teste ich morgen nach und mach mal durch.