

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „taube111111“ vom 25. Juni 2021, 16:56

@[thomas2212](#):

Das mit dem Sleep hatte ich aus dem Hauptpost wieder entfernt, da er nicht wirklich geschlafen hat, sondern der Bildschirm nur schwarz wurde und weitergewerkelt hat. Ist mir aber erst aufgefallen, als ich RGB Lüfter installiert hab.
Mhh stimmt, es sollte ja eigentlich bis 3,5Ghz gehen.

Werde meine Konfiguration aber sowieso noch etwas trimmen müssen. Hatte die letzten 2 Wochen massive Probleme mein Booten, welches hier behandelt wurde:

[OpenCore startet funktionierende EFI nicht mehr - ist das Board hin ?](#)

Konnten wir durch gequirks und einem SlideBootarg (für BS) beheben.

Bin froh, dass ich seit heute wieder zumindest Big Sur starten kann.
Nutzt du Big Sur oder Monterey ?