

Ssd Lesegeschwindigkeit unterirdisch

Beitrag von „Chrissi1982“ vom 26. Juni 2021, 14:37

Hallo,

ich glaube es liegt an der SSD mit der Kombi APFS als Dateiformat das ich es nicht aktiviert bekomme.

Habe jetzt noch mal formatiert in nicht APFS. Aber BIG Sur macht die Formatierung bei Installieren automatisch auf APFS. Somit komme ich nicht weiter alles Probiert. Über Terminal und sogar über Trim Enable 4 und sogar über die Config. nichts hilft.

SSD nach den Installieren wieder flott wird aber nicht lange halten. Denke es muss ne andere SSD her.