

Gigabyte Z370P D3

Beitrag von „utilman“ vom 27. Juni 2021, 17:07

[HackBook Pro](#) : Schauen Sie sich gerade mal an. Dachte GenSMBIOS macht das automatisch weil ich ja die config.plist einbinden sollte.

[Max](#) : Laut [checkcoverage.apple.com](#) ist die Serial ungültig. Habe in meinen Anfangsjahren in Hackintosh immer gedacht die Serial müsste gültig sein, so irrt man sich...

Wegen Powermanagement schaue ich mir auch noch an und versuche das durchzuführen, damit wenn die neue CPU dann da ist, das Fachwissen schonmal vorhanden ist.

Noch eine Frage:

Ist es möglich, EDIMAX EW-7811Un und/oder TP-Link UB400 in das System einzubinden?
In BigSur funktionierten beide sehr gut mittels Treiber von [Chris](#)

Nachtrag:

Audio Interface geht jetzt auch, allerdings auf USB-2 Port was mich nicht weiter stört, werde aber noch auf die Spur gehen damit ich die volle Geschwindigkeit für wenig Latenzen bekomme.