

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „aufuk1“ vom 29. Juni 2021, 12:20

[Zitat von Razor12](#)

So, da meine WIFI DW1820a kaputt ist und jemand (noch) oder nur die Original Intel im HP 840 G3 hat und ohne Bluetooth leben kann..

aber mit WLAN.

Dadurch kann man erstmal das klick durch Touch beim Trackpad nicht nutzen.

Kann man aber aktivieren duch ein 11 Euro Mini Funk Touchpad Keyboard.

jetzt funktioniert alles außer Bluetooth.

Ist hier meine EFI OC 0.7.0 für Monterey

Alles anzeigen

Ich habe Monterey Beta 2 aktualisiert, Ton und Bildschirmhelligkeit funktionieren nicht.